УТВЕРЖДАЮ: директор ГБУЗ "ИОКБ"
Д.С. Бортник

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на установку металлических секционных ворот на овощехранилище

№ пп	Наименование дефектов	Метод устранения дефектов	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2		3	4	6
Раздел 1. Новый Раздел					
Ворота секционные					
1	На полотнах старых металлических ворот появились сквозные трещины, обрамление из уголка - деформировалось. Петли (навесы) постоянно от тяжести полотен отрываются	Демонтаж металлических дверных блоков	1 м2 проема	9	
2	Взамен разбираемым	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы с калиткой	1 м2 проема	9	

Составил: инж.стр. отдела _____ М.М. Аверченко
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: нач.стр. отдела _____ Т.В. Олейникова
(должность, подпись, расшифровка)